

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ № 5-27-Т-411/1-2017

390042, г. Рязань, ул. Энгельса, 5

(место составления предписания)

30 июня 2017

(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 20»

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

## Государственный инспектор Рогалёв Виктор Дмитриевич

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки от  $30.06.2017 \, \mathbb{N}_{2} \, 5-27$ -Т-411/1-2017, составленного в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа  $\mathbb{N}_{2} \, 20$ » (МБОУ «Школа  $\mathbb{N}_{2} \, 20$ »), место нахождения: 390042, г. Рязань, ул. Энгельса, 5, ИНН 6229025295, соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Школа № 20» Ильичёвой Веры Борисовны (Действует на основании должностной инструкции заместителя директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Школа № 20» (приказ № 149-В от 30.10.2015), приказа «О назначении на должность» от 05.06.2006 № 73).

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

## ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

$N_{\underline{0}}N_{\underline{0}}$	Конкретное описание	Нормативный правовой	Срок
пп	(существо) выявленного	акт, нормативный	устранения
	нарушения	технический документ	нарушения
	A PROPERTY AND A STATE OF THE S	требования которого	
		нарушено или (и) не	
		соблюдено	
1.	Периодичность работ по	п. 2.12.12 Правил	
	очистке светильников не	технической	
	определена ответственным за	эксплуатации	
	электрохозяйство.	электроустановок	
	THE SECTION AND ASSESSMENT OF THE SECTION AND ASSESSMENT OF THE SECTION AND ASSESSMENT OF THE SECTION ASSESSMENT OF THE SE	потребителей	THE RESERVE
		(утверждено	30.08.2017
		Минэнерго России № 6 от 13.01.2003,	
		зарегистрировано	
		Минюстом России №	
		4145 от 22.01.2003)	
	Carrange Lumber 11 to 1 Control of the 18 Contro	(далее – ПТЭЭП).	
2.	График ППР на 2017 год	Гл.1.6 ПТЭЭП.	30.08.2017
	составлен не корректно,		
	отсутствуют отметки о		
	выполнении.		
3.	Перечень технической	п. 1.8.2 ПТЭЭП.	30.08.2017
	документации отсутствует.	10.5777007	20.00.2015
4.	Однолинейная схема	п. 1.8.5 ПТЭЭП.	30.08.2017
	электроснабжения не		en and a second
	соответствует фактическим	THE SECTION ASSESSMENT OF THE SECTION OF	
5	присоединениям.	- 1 4 4 HTOOH	20.09.2017
5.	Перечень должностей и	п. 1.4.4 ПТЭЭП.	30.08.2017
	профессий, требующих	1	
	присвоения группы I по электробезопасности,	A CANADA A CANADA A CANADA CAN	
	отсутствует.	on rational and and from the fewer	
6.	Паспорт на заземляющее	п. 2.7.15 ПТЭЭП.	30.08.2017
0.	устройство не соответствует	11. 2.7.13 111 9311.	30.00.2017
	требованиям действующих		10.00
	правил.		
7.	Генеральный план с	п. 1.8.1 ПТЭЭП.	30.08.2017
	нанесёнными зданиями,	11. 1.0.1 111 5511.	30.00.2017

№ <u>№</u> пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	сооружениями и подземными электрическими коммуникациями отсутствует.		20.09.2017
8.	Бирки на питающих кабелях не содержат необходимой информации.	п. 2.4.5 ПТЭЭП.	30.08.2017
9.	Отсутствуют даты утверждения инструкций по охране труда.	п. п. 1.8.7, 1.8.8 ПТЭЭП.	30.08.2017
10.	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок отсутствует.	п. 1.8.9 ПТЭЭП.	30.08.2017
11.	Аптечка в помещении электрощитовой отсутствует.	п. 1.7.15 ПТЭЭП.	30.08.2017
12.	На внутренней стороне дверцы ЩС-4 в помещении электрощитовой отсутствуют однолинейная схема.	п. 2.2.20 ПТЭЭП.	30.08.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал: Государственный инспектор ОГЭН по Рязанской области:

Рогалёв В.Д.

(ФИО)

Приокское управление
Ростехнадзора
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР

27/5

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Эктова Татьяна Алексеевна, директор МБОУ «Школа № 20», (Действует на основании Устава МБОУ «Школа № 20», утверждённого постановлением администрации города Рязани 21 апреля 2015 № 1795, приказа № 94 –Н от 27.04.1995 Управления образования мэрии г. Рязани «О переводе Эктовой Татьяны Алексеевны на должность директора школы»).

(фамилия имя от деотво (последнее – при наличии), должность руководителя, иного одлжностного представителя юридического лица, индивидуального представителя)

'30'' и<sub>Ю</sub>ня <sub>N</sub>2017

gumoba.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)